

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## Lietošanas instrukcija

MARATHON K38/K38 PRO FRĒZMAŠĪNA



**Importētājs:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polija

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)

Rev. A/04/2024



## **Produkta apraksts**

Korejas uzņēmuma Saeyang portatīvā frēzēšanas iekārta ir ideāls risinājums mobilo kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanai.

Šo frēzmašīnu varat izmantot klienta mājās, ceļā vai jebkurā citā ērtā vietā, un, kas ir pats labākais, to nav nepieciešams pieslēgt pie tīkla.

## **Aprīkojums, ko novērtēsiet**

Ierīces darbība ir pārsteidzoši vienkārša. Ātruma regulēšanas poga ļauj efektīvi regulēt ātrumu (līdz 35 000). Digitālais displejs rāda

galveno informāciju, piemēram, par ātrumu vai akumulatora uzlādes līmeni. Ierīce ir viegla, un tā visa ietilptu parocīgā rokas somiņā. Ar galviņu ir patīkami strādāt, jo tā ir plāna un vibrācijas ir neitralizētas.

## **TWIST-LOCK: viegla griezēja nomainīšana**

TWIST-LOCK rokturis ir risinājums, kas ļauj ātri un viegli nomainīt griezēju ar vienu kustību. Pagrieziet pa kreisi, lai atbloķētu, atslābinātu un nomainītu griezēju. Pagrieziet pa labi, lai aizvērtu slēdzeni un piestiprinātu griezēju.

## **IETEIKUMI:**

1. Atcerieties, ka nekad nedrīkst nomest griezēju vai galvu, jo tas cita starpā var izraisīt griezēja bojājumus, kas ietekmēs motora kalpošanas laiku.
2. Nepieļaujiet ūdens vai citu šķidrums iekļūšanu ierīces iekšpusē.
3. Ierīce regulāri jātīra, lai novērstu netīrumu, putekļu un citu nevēlamu vielu uzkrāšanos. To uzkrāšanās var izraisīt iekārtas darbības traucējumus vai pat bojājumus.
4. Novērsiet putekļu vai citu kaitīgu elementu iekļūšanu kontaktdakšas, pamatnes vai galvas iekšpusē, izmantojot putekļu absorbētājus.
5. Nekad nemainiet frēzes, kamēr frēzēšanas iekārta darbojas. Lai nomainītu frēzi, izslēdziet frēzi. Pēc frēzes nomainīšanas pārliedzieties, ka TWIST-LOCK ir pareizi aizvērts.
6. Savienojiet maršrutētāju ar kontaktlīdzi tikai pēc tam, kad esat pārliedzinājušies, ka visi kabeļi ir pareizi un droši uzstādīti.
7. Ierīci iesakām lietot tikai profesionāļiem.
8. Kāju vadības slēdža kabeļa spraudnim jābūt stingri savienotam paredzētajā vietā.
9. Pārliedzieties, vai griezējs, ko vēlaties izmantot, nav saliekts, asimetrisks vai bojāts. Vienmēr izmantojiet labas kvalitātes griezēju.
10. Pirms katras lietošanas pārliedzieties, ka ierīce ir uzlādēta no avota ar atbilstošu spriegumu.
11. Iekārtu ir aizliegts demontēt vai remontēt. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties iekārtu, vai autorizētu servisa centru.

## **Brīdinājums par akumulatoru**

- Ierīcē ir iebūvēts uzlādējams litija jonu akumulators.
- Akumulatora darbības laiks ir ierobežots, atkarīgs no ekspluatācijas apstākļiem

## **Ierīces funkcijas:**

Bezsku (K38 Pro)/kodu motors (K38) Maks. RPM:  
35.000

Darbības laiks: ne vairāk kā 8 stundas


Akumulatora uzlādes līmeņa displejs

Divas ātruma regulēšanas metodes: rotācijas poga + digitālais displejs

Rotācij


a ar labo/kreiso roku

## Sastāvdaļu specifikācija un apraksts



1. Frēzmašīnas pamatne
  - a. Jaudas/galvas ātruma regulēšanas poga
  - b. Kreisā/ labā pagriezienu poga
  - c. Pauzes poga / kājas vadība
  - d. Ātruma potenciometrs
  - e. Kāju vadības savienotājs
  - f. Uzlādes savienotājs
  - g. Uzlādes diode
2. Galvenais
3. Galvas statīvs (pēc izvēles)
4. Statīvs (pēc izvēles)
5. Kāju vadības slēdzis (pēc izvēles)
6. Lādētājs
7. Klips (pēc izvēles)
8. Galvas turētājs (pēc izvēles)

### LCD displejs



1. Ieslēgšanas/galvas ātrums (0-35 tūkstoši apgriezienu)
2. Pārslodzes brīdinājums (pārslodzes gadījumā iedegas oranžā krāsā)
3. Akumulatora uzlāde
4. Rotācija pa labi/ pa kreisi
5. Pauzes funkcija
6. Akumulatora uzlādes līmenis
7. Galvas savienotājs

### Uzstādīšana un

#### ekspluatācija

#### Akumulatora uzlāde

1. Savienojiet lādētāja kontaktdakšu ar ierīces savienotāju.
2. Kad akumulators tiek uzlādēts, uzlādes LED indikators iedegsies sarkanā krāsā.

3. Ieslēdzot mašīnu/pārslēdzot no kājkontroles uz manuālo vadību, ar potenciometra palīdzību samaziniet galvas ātrumu līdz minimumam. Pretējā gadījumā frēzēšanas iekārta neieslēgsies.

Kad akumulators ir uzlādēts, LED indikators ieslēgsies zaļā krāsā.

#### **Akumulatora uzlādes displejs**



**Līmenis:** zems    Vidējs    Pilnībā uzlādēts

Neuzlādējiet ierīci darbības laikā.

Neaizmirstiet uzlādēt ierīci tikai ar oriģinālo lādētāju. Pēc ierīces uzlādes atvienojiet to no lādētāja.

#### **Manuāla darbība:**

1. Savienojiet galvu ar ierīci.
2. Pagrieziet ieslēgšanas pogu pulksteņrādītāja virzienā.
3. Displejā tiks parādīts galvas ātrums.

#### **Kāju apkalpošana**

1. Savienojiet kājstarpi ar FOOT paraksta savienotāju.
2. Nospiediet pauzes/pēdu vadības pogu.
3. Displejā iedegsies FOOT indikators.
4. Kājkontroles režīmā galva darbosies ar ātrumu, kas displejā iestatīts ar ātruma regulēšanas slēdzi.


#### **Ķermeņa ievietošana/izvilšana**

- Lai izvilktu fokusu, pagrieziet TWIST-LOCK (kustīgo gredzenu pie fokusa kāta) pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskanēs raksturīgais "klikšķis", un izvelciet fokusu.
- Lai piestiprinātu griezēju, pagrieziet TWIST-LOCK pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, līdz atskan klikšķis.
- Atcerieties, ka pirms griezēja nomaiņas TWIST-LOCK ir jātīra.
- Pārliedzinieties, vai griezējs, ko vēlaties izmantot, nav saliekts, asimetrisks vai bojāts. Vienmēr izmantojiet standarta griezējus.

## Problēmu risināšana

Problēma	Cēlonis	Rīcība
Lai gan pamatne ir uzlādēta, nedarbojas.	Nepareizi korpusa savienojums ar galvas cauruli	Pareizi savienojiet galvas kabeli ar ierīci
	Motora kabeļa bojājums	Kabeļa nomaiņa
	Nodilušas oglekļa birstes (tikai K38)	Suku nomaiņa
	Galvas problēma	Sazinieties ar dienestu
	RPM potenciometrs nav iestatīts uz minimumu	Pagrieziet ātruma potenciometru līdz minimumam, pēc tam iestatiet vēlamo galvas rotācija
Galva pēkšņi pārstāja darboties	Bāze ir pārkarsēta vai pārslogota. Atveriet ķērāja TWIST- LOCK	6. pārbaudes punkts.

### Ieteicamie apgriezienu ātrumi atkarībā no griezēja tipa:



### Tehniskie dati:

Uzlādes spriegums	K38 - 12 V, K38 PRO - 12,6 V
Svars	K38 - 290g, K38 PRO - 253g
Izmēri	67x128x30 mm
Maksimālais darbības laiks	8 stundas
Maksimālais akumulatora uzlādes laiks	3 stundas

### DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāls aprīkojums, kas paredzēts izmantošanai kosmētiskajās operācijās. Ierīces lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamas iedarbības ārstēšanas laikā.
2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neuzstādi un nelieto ierīci šķidrums tuvumā, mitrās vietās vai ar mitrām rokām - lai šķidrums nenokļūtu ierīcē.
4. Šādos gadījumos nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar SIA ACTIVESHOP sniegto pilnvaroto servisu:
  - a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) ierīce izdala neparastu smaku, dūmus vai rada neparastus trokšņus,
  - c) ir bojāts strāvas padeves kabelis, d) ierīce ir apgāzusies vai ir bojāts tās apvalks.
5. Uz kabeliem nenovietojiet nekādus priekšmetus. Neuzstādi ierīci vietās, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.
6. Drošības nolūkos ikreiz, kad pabeidzat darbu ar ierīci, atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Neovietojiet ierīci uz nestabiliem ratiņiem, plauktiem vai transportlīdzekļa. Ierīce var tikt bojāta, ja tā nokrīt.

9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi iesakām ievērot vienas minūtes intervālu (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).

10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

#### PIEZĪMES:

1. Ja ir bojāts strāvas kabelis vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tas palīdzēs izvairīties no briesmām.
2. Šo aprīkojumu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par aprīkojumu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai apmācība par to, kā droši lietot aprīkojumu, lai izprastu saistītos riskus.
3. Ar ierīci nav paredzēts spēlēt bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var apdraudēt veselību vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

#### IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Ievērojiet šāda veida iekārtu utilizācijas noteikumus. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, nolietotās ierīces elektriskās jāvāc atsevišķi un jānogādā elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšanas punktos.

Nolietotās un vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās jānodod pārstrādei. Tāpēc tās ir jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, un tās var nodot arī S I A ACTIVESHOP.

#### UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai oriģinālajā iepakojumā. Ierīci jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.