

ACTIVESHOP[®]

Anweisungen für den Gebrauch

MARATHON K38/ K38 PRO FRÄSMASCHINE



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024



Beschreibung des Produkts

Die tragbare Fräsmaschine des koreanischen Unternehmens Saeyang ist die perfekte Lösung für mobile kosmetische Dienstleistungen.

Sie können diese Fräsmaschine bei Ihrem Kunden zu Hause, unterwegs oder an einem beliebigen Ort einsetzen, und das Beste ist, dass Sie sie nicht an die Steckdose anschließen müssen.

Einrichtungen, die Sie schätzen werden

Die Bedienung des Geräts ist erstaunlich einfach. Der Geschwindigkeitsregler ermöglicht eine effiziente Steuerung der Geschwindigkeit (bis zu 35.000). Die Digitalanzeige zeigt an wichtige Informationen wie Geschwindigkeit oder Batteriestand. Das Gerät ist leicht, das Ganze passt in eine handliche Handtasche. Der Kopf ist angenehm zu handhaben, da er schlank ist und seine Vibrationen neutralisiert werden.

TWIST-LOCK: Einfacher Messerwechsel

Der TWIST-LOCK-Griff ist eine Lösung, mit der Sie das Messer schnell und einfach mit einer Bewegung wechseln können. Drehen Sie nach links, um das Messer zu entriegeln, zu lösen und auszutauschen. Drehen Sie nach rechts, um das Schloss zu schließen und das Messer zu befestigen.

EMPFEHLUNGEN:

1. Denken Sie daran, das Messer oder den Kopf niemals fallen zu lassen, da dies unter anderem zu Schäden am Messer führen kann, die die Lebensdauer des Motors beeinträchtigen.
2. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen.
3. Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu vermeiden. Die Ansammlung dieser Stoffe kann zu Fehlfunktionen oder sogar zu Schäden am Gerät führen.
4. Verhindern Sie, dass Staub oder andere schädliche Elemente in den Stecker, den Sockel oder den Kopf gelangen, indem Sie Staubabsorber verwenden.
5. Wechseln Sie die Fräser nie bei laufender Maschine. Zum Wechseln des Fräasers schalten Sie die Fräsmaschine aus. Vergewissern Sie sich nach dem Fräserwechsel, dass der TWIST-LOCK richtig geschlossen ist.
6. Schließen Sie den Router erst dann an die Steckdose an, wenn Sie sichergestellt haben, dass alle Kabel korrekt und sicher verlegt sind.
7. Wir empfehlen das Gerät nur für den Gebrauch durch Fachleute.
8. Der Stecker des Fußschalterkabels muss an der vorgesehenen Stelle fest angeschlossen sein.
9. Vergewissern Sie sich, dass das Messer, das Sie verwenden möchten, nicht verbogen, asymmetrisch oder beschädigt ist. Verwenden Sie immer ein hochwertiges Messer.
10. Vergewissern Sie sich vor jeder Verwendung, dass das Gerät an einer Quelle mit der richtigen Nennspannung aufgeladen wird.
11. Es ist verboten, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder an ein autorisiertes Servicezentrum.

Batterie-Warnung

- Das Gerät verfügt über einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku
- Die Lebensdauer der Batterie ist begrenzt und hängt von den Betriebsbedingungen ab.

Geräteeigenschaften:

Bürstenlos (K38 Pro)/Bürstenmotor (K38) Max.

U/MIN: 35.000

Betriebsdauer: max. 8 Stunden


Anzeige des Batteriestands

Zwei Arten der Geschwindigkeitsregelung: Drehknopf + Digitalanzeige

-/Linkslauf


Rechts

Spezifikation und Beschreibung der Komponenten



1. Basis der Fräsmaschine
 - a. Drehknopf für Leistung/Kopfdrehzahl
 - b. Drehknopf links/rechts
 - c. Pause-Taste/Fußschalter
 - d. Drehzahlpotentiometer
 - e. Anschluss für Fußschalter
 - f. Ladeanschluss
 - g. Ladediode
2. Kopf
3. Kopfständer (optional)
4. Ständer (optional)
5. Fußschalter (optional)
6. Ladegerät
7. Clip (optional)
8. Kopfhalterung (optional)

LCD-Anzeige



1. Einschalten/Kopfdrehzahl (0-35 Tausend Umdrehungen)
2. Überlastungswarnung (leuchtet orange bei Überlast)
3. Aufladen der Batterie
4. Rechts-/Linksdrehung
5. Pause-Funktion
6. Ladezustand der Batterie
7. Kopfanschluss

Installation und Betrieb Aufladen des Akkus

1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem Anschluss des Geräts.
2. Wenn der Akku geladen wird, leuchtet die Lade-LED rot auf.

3. Beim Einschalten der Maschine bzw. beim Wechsel von der Fußsteuerung zur Handsteuerung ist die Kopfdrehzahl mit dem Potentiometer auf ein Minimum zu reduzieren. Sonst schaltet sich die Fräsmaschine nicht ein.

Wenn der Akku aufgeladen ist, leuchtet die Led-Leuchte grün.

Anzeige der Batterieladung



Stufe: Niedrig Mittel Vollständig geladen

Laden Sie das Gerät nicht während des Betriebs auf.
Denken Sie daran, Ihr Gerät nur mit dem Original-Ladegerät aufzuladen. Trennen Sie Ihr Gerät nach dem Aufladen vom Ladegerät.

Manuelle Bedienung:

1. Verbinden Sie den Kopf mit dem Gerät.
2. Drehen Sie den Netzschalter im Uhrzeigersinn.
3. Auf dem Display wird die Kopfgeschwindigkeit angezeigt.

Fußdienst

1. Schließen Sie den Fußschalter an den Anschluss FOOT an.
2. Drücken Sie die Pause-/Fußschaltertaste.
3. Im Display leuchtet die Anzeige FOOT auf.
4. Im Fußschaltermodus arbeitet der Kopf mit der Geschwindigkeit, die auf dem Display mit dem Geschwindigkeitsregler eingestellt ist.


Einsetzen/Extrahieren von Picks

- Um das Plektrum herauszuziehen, drehen Sie den TWIST-LOCK (den beweglichen Ring am Plektrumschaft) im Uhrzeigersinn, bis Sie ein charakteristisches "Klicken" hören, und ziehen das Plektrum heraus.
- Drehen Sie zum Anbringen des Messers den TWIST-LOCK gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.
- Denken Sie daran, den TWIST-LOCK sauber zu halten, bevor Sie das Messer wechseln.
- Vergewissern Sie sich, dass das Messer, das Sie verwenden möchten, nicht verbogen, asymmetrisch oder beschädigt ist. Verwenden Sie immer Standardschneider.

Lösung von Problemen

Problem	Ursache	Aktion
Obwohl die Basis geladen ist, funktioniert der Kopf nicht	Falsch Verbindung des Gehäuses mit dem Kopfrohr	Schließen Sie das Kopfkabel richtig an das Gerät an
	Beschädigung des Motorkabels	Ersetzen Sie das Kabel
	Abgenutzte Kohlebürsten (nur K38)	Bürsten austauschen
	Kopfproblem	Kontakt mit dem Dienst
	Drehzahlpotentiometer nicht auf Minimum eingestellt	Drehen Sie das Drehzahlpotentiometer auf den kleinsten Wert und stellen Sie dann die gewünschte Kopfdrehung
Der Kopf funktioniert plötzlich nicht mehr	Basis überhitzt oder überlastet. TWIST- LOCK des Pickels öffnen	Kontrollpunkt 6.

Empfohlene Geschwindigkeiten je nach Schneidegerätetyp:



Technische Daten:

Ladespannung	K38- 12V, K38 PRO - 12.6V
Gewicht	K38 - 290g, K38 PRO - 253g
Abmessungen	67x128x30mm
Maximale Betriebsdauer	8 Stunden
Maximale Akkuladezeit	3 Stunden

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Effekte während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht demontiert oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Kundendienst:
 - a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist,
 - b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht,
 - c) das Stromversorgungskabel beschädigt wurde,
 - d) das Gerät umgestoßen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Stromkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

ANMERKUNGEN:

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Unterweisung in der sicheren Benutzung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Altgeräte

Elektrogeräte sollten getrennt gesammelt und zu Sammelstellen für Elektronik- und Elektroschrott gebracht werden.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Deshalb sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Sie können auch bei ACTIVESHOP L t d . abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.