

ACTIVESHOP[®]

Instrucciones de uso

FRESADORA MARATHON K38/ K38 PRO



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024



Descripción del producto

La fresadora portátil de la empresa coreana Saeyang es la solución perfecta para prestar servicios móviles de cosmetología.

Puede utilizar esta fresadora en casa de su cliente, sobre la marcha o donde quiera, y lo mejor de todo es que no necesita enchufarla.

Instalaciones que apreciará

El funcionamiento del aparato es sorprendentemente sencillo. El dial de control de velocidad permite controlar eficazmente la velocidad (hasta 35.000). La pantalla digital muestra información clave como la velocidad o el nivel de batería. El dispositivo es ligero, todo cabe en un práctico bolso de mano. El cabezal es agradable de manejar, ya que es delgado y sus vibraciones están neutralizadas.

TWIST-LOCK: Fácil cambio de cuchilla

El mango TWIST-LOCK es una solución que le permite cambiar la cuchilla rápida y fácilmente con un solo movimiento. Gire a la izquierda para desbloquear, aflojar y cambiar la cuchilla. Gire a la derecha para cerrar el bloqueo y colocar la cuchilla.

RECOMENDACIONES:

1. Recuerde que nunca debe dejar caer la cortadora o el cabezal, esto puede causar, entre otras cosas, daños en la cortadora, lo que afectará a la vida útil del motor.
2. No permita que entre agua u otros líquidos en el interior de la unidad.
3. El aparato debe limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de lo anterior puede provocar fallos de funcionamiento o incluso daños en el aparato.
4. Evite que el polvo u otros elementos nocivos penetren en la clavija, la base o el cabezal utilizando absorbedores de polvo.
5. No cambie nunca las fresas con la fresadora en marcha. Para cambiar la fresa, apague la fresadora. Después de cambiar la fresa, asegúrese de que el TWIST-LOCK está correctamente cerrado.
6. Conecte el router a la toma de corriente sólo después de asegurarse de que todos los cables se han instalado correctamente y de forma segura.
7. Recomendamos el uso del aparato sólo a profesionales.
8. El enchufe del cable del interruptor de pedal debe estar firmemente conectado en el lugar previsto.
9. Asegúrese de que el cúter que desea utilizar no esté doblado, asimétrico o dañado. Utilice siempre un cúter de buena calidad.
10. Antes de cada uso, asegúrese de que el dispositivo se carga desde una fuente con la tensión nominal correcta.
11. Está prohibido desmontar o reparar el equipo. Para repararlo, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el equipo o con un centro de servicio autorizado.

Aviso de batería

- El dispositivo incorpora una batería recargable de iones de litio
- La duración de la batería es limitada, depende de las condiciones de funcionamiento

Características del dispositivo:

Motor sin escobillas (K38 Pro)/con escobillas (K38)

Máx. RPM: 35.000

Tiempo de funcionamiento: máx. 8 horas


Indicación del nivel de batería

Dos métodos de control de la velocidad: mando giratorio + pantalla digital

ón derecha/izquierda


Rotaci

Especificación y descripción de los componentes



1. Base de fresadora
 - a. Mando de control de potencia/velocidad del cabezal
 - b. Botón de giro a la izquierda/derecha
 - c. Botón de pausa/mando de pedal
 - d. Potenciómetro de velocidad
 - e. Conector del pedal de control
 - f. Conector de carga
 - g. Diodo de carga
2. Cabeza
3. Soporte para la cabeza (opcional)
4. Soporte (opcional)
5. Interruptor de pedal (opcional)
6. Cargador
7. Clip (opcional)
8. Soporte para la cabeza (opcional)

Pantalla LCD



1. Encendido/velocidad del cabezal (0-35 mil revoluciones)
2. Aviso de sobrecarga (se ilumina en naranja en caso de sobrecarga)
3. Carga de la batería
4. Rotación derecha/izquierda
5. Función de pausa
6. Nivel de carga de la batería
7. Conector de cabeza

Instalación y funcionamiento Carga de la batería

1. Conecta el enchufe del cargador al conector del dispositivo.
2. Cuando la batería se está cargando, el led de carga se ilumina en rojo.

3. Al encender la máquina/cambiar de control de pie a control manual, reduzca la velocidad del cabezal al mínimo utilizando el potenciómetro. De lo contrario, la fresadora no se encenderá.

Cuando la batería se carga, la luz Led se vuelve verde.

Indicador de carga de la batería



Nivel: Bajo Medio Completamente cargado

No cargue el aparato durante el funcionamiento.

Recuerda cargar tu dispositivo sólo con el cargador original. Después de cargar el dispositivo, desconéctalo del cargador.

Funcionamiento manual:

1. Conecta el cabezal con el dispositivo.
2. Gire el botón de encendido en el sentido de las agujas del reloj.
3. La pantalla mostrará la velocidad del cabezal.

Servicio a pie

1. Conecte el interruptor de pedal al conector de la firma FOOT.
2. Pulse el botón de pausa/control de pie.
3. El indicador luminoso PIE se encenderá en la pantalla.
4. En el modo de pedal, el cabezal funcionará a la velocidad establecida en la pantalla mediante el dial de velocidad.


Inserción/extracción de ganzúas

- Para extraer la púa, gire el TWIST-LOCK (el anillo móvil en el mango de la púa) en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un "clic" característico y tire de la púa hacia fuera.
- Para fijar el cortador, gire el TWIST-LOCK en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oiga un clic.
- Recuerde mantener limpio el TWIST-LOCK antes de cambiar la cuchilla.
- Asegúrese de que la cuchilla que desea utilizar no esté doblada, asimétrica o dañada. Utilice siempre cortadores estándar.

Resolución de problemas

Problema	Causa	Acción
Aunque la base está cargada, el cabezal no funciona	Incorrecto conexión del cuerpo con el tubo de cabeza	Conecte correctamente el cable del cabezal al dispositivo
	Daños en el cable del motor	Sustituya el cable
	Escobillas de carbón desgastadas (sólo K38)	Sustituir las escobillas
	Problema de cabeza	Contactar con el servicio
	Potenciómetro RPM no ajustado al mínimo	Gire el potenciómetro de velocidad al mínimo y, a continuación, ajuste el rotación de la cabeza
El cabezal dejó de funcionar de repente	Base sobrecalentada o sobrecargada. Abrir TWIST- LOCK de la ganzúa	Comprueba el punto 6.

Velocidades recomendadas según el tipo de cortadora:



Datos técnicos:

Tensión de carga	K38- 12V, K38 PRO - 12.6V
Peso	K38 - 290 g, K38 PRO - 253 g
Dimensiones	67x128x30mm
Tiempo máximo de funcionamiento	8 horas
Tiempo máximo de carga de la batería	3 horas

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. No se debe desmontar el aparato ni intentar utilizarlo para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice la unidad cerca de líquidos, zonas húmedas o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en la unidad.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
 - a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños,
 - c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado la carcasa.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale la unidad donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque la unidad sobre un carro, estantería o vehículo inestable. La unidad puede dañarse si se cae.

9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).

10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

NOTAS:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.

2. Este equipo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.

3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.

4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos usados

los aparatos eléctricos deben recogerse por separado y llevarse a los puntos de recogida de residuos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reciclaje. Por ello, deben entregarse en los puntos de recogida correspondientes, y también pueden entregarse a ACTIVESHOP L t d .

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.